


Dane aktualne na dzień: 14-05-2026 13:35

Link do produktu: <https://cnc-ultrasonic.pl/glowica-do-drukarek-uv-dtf-epson-xp600-fa09050-p-394.html>

Głowica do drukarek UV DTF EPSON XP600 (FA09050)



| | |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 799,00 zł |
|-------------|--------------------|

| | |
|------------|--------------------|
| Cena netto | 1 462,60 zł |
|------------|--------------------|

| | |
|------------|-----------------|
| Dostępność | Dostępny |
|------------|-----------------|

| | |
|--------------|-------------------|
| Czas wysyłki | 24 godziny |
|--------------|-------------------|


| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 10459 |
|------------------|--------------|

| | |
|----------------|----------------|
| Kod producenta | FA09050 |
|----------------|----------------|

| | |
|-----------|----------------|
| Producent | CNCTech |
|-----------|----------------|

Opis produktu

Głowica Epson XP600





Nie przyjmujemy zwrotu głowic zalanych atramentem, płynem czyszczącym, płynami lub montowaną w drukarce.

W trakcie wymiany głowicy należy zachować szczególną ostrożność. Żaden płyn lub wilgoć nie może dostać się do gniazda taśm sygnałowych. Grozi to uszkodzeniem głowicy i elektroniki drukarki. Należy dokładnie sprawdzić kolejność podpiętych taśm sygnałowych.

Wszystkie komponenty współpracujące z głowicą (dampery, captopy, pasma sygnałowe, elektronika sterująca) powinny być oryginalne i kompatybilne z głowicami EPSON XP600.

W zawiązku z tym, iż w trakcie wymiany głowicy może zostać popełnione wiele błędów, zaleca się aby głowica była montowana przez autoryzowany serwis. Głowice wymieniane samodzielnie nie będą podlegały reklamacji i zwrotom.

Wymieniając głowice zaleca się także wymianę:

Damperów
Czyszczenie lub wymiana systemu zasilania tuszem.
Pompy ssącej lub stacji dokującej
Cap-topów
Taśmy sygnałowe